

Čas odeslání	20. 7. 2013 - 18:07:09	
	Jméno oznamovatele	
	E-mail adresa:	
	Telefon	
A	Rozpoznávací značka:	VI
B	Typ hlavního padáku:	Sigma 370
	Typ záložního padáku:	Sigma VR 360
	Typ nosného postroje s obalem:	Sigma Tandem
	Typ zabezpečovacího přístroje:	Vígil -T
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	česká
	- Kategorie:	D
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	35
	Počet seskoků celkem:	5700+
	Jméno instruktora (u kategorie Z, A,B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	20.7.2013
	Čas (místní):	16:29
F	Místo posledního vzletu:	
	Doskoková plocha:	
H	Počet usmrcených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	2
I	Popis události:	Tandem pilot po otevření HP odbrzdil a zjistil, že je jedna řídicí šňůra blokována. Pokusil se manipulací s řídicími šňůrami tuto uvolnit, padák ovšem přešel do sestupné spirály s velkým úbytkem výšky. Situaci tedy vyhodnotil jako dále neřešitelnou a použil nouzovou proceduru. Důvodem blokace byla zřejmě smyčka spojující řídicí šňůru se šňůrami nosnými.
J	Popis a rozsah poškození:	NIL
K	Řídicí seskoků (jméno, kontakt):	
L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	