

Čas odeslání	25. 5. 2015 - 14:05:16	
	Jméno oznamovatele	
	E-mail adresa:	
	Telefon	
A	Rozpoznávací značka:	VI
B	Typ hlavního padáku:	Raptor 120
	Typ záložního padáku:	PR 143
	Typ nosného postroje s obalem:	OP 103V RealX
	Typ zabezpečovacího přístroje:	Vigil II
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	D
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	18
	Počet seskoků celkem:	1321
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A,B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	24.5.2015
	Čas (místní):	13.50
F	Místo posledního vzletu:	
	Doskoková plocha:	
H	Počet usmrcených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	1
I	Popis události:	Seskok z výšky 3000m,otevření 1100m po naplnění vrchlíku zůstal slider v horní třetině šňůr,nad sliderem došlo v pravé přední části k zauzlování šňůr,zůstala zaklapnutá náběžka přes pravý kanál a vrchlík pomalu rotoval doprava.Po odbrždění a „zapumpování“, sjel slider ale šňůry dál zůstali zauzlované a rotace trvala.cca v 800m byl proveden odhoz a záložní padák byl plně funkční v 600m.Přstání proběhlo bez problémů do vytýčeného prostoru.
J	Popis a rozsah	Žádné poškození materiálu ani parašutisty.

	poškození:	
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	