

	Čas odeslání	25. 9. 2016 - 22:09:32
	Jméno oznamovatele	
	E-mail adresa:	
	Telefon	
A	Rozpoznávací značka:	I
B	Typ hlavního padáku:	M 291
	Typ záložního padáku:	PZS 92
	Typ nosného postroje s obalem:	MarS
	Typ zabezpečovacího přístroje:	M 2
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	Ž
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	3
	Počet seskoků celkem:	4
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A,B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	24.9.2016
	Čas (místní):	cca 15:00
F	Místo posledního vzletu:	
	Doskoková plocha:	
H	Počet usmrcených:	
	Počet těžce raněných:	
	Počet lehce zraněných:	
	Bez zranění:	1
I	Popis události:	Cvičenec základního výcviku (kat. Ž) prováděl svůj 4. seskok v tomto roce. Po otevření byl hlavní padák plně funkční a žák reagoval na pokyny ve vysílačce. Zhruba ve výšce 400 m nad terénem, při nájedzu na přistání, přestal znenadání reagovat na pokyny ve vysílačce. Instruktor se domníval, že vysílačka přestala fungovat, protože žák přistál bez zranění do pole vedle letiště, kde nebyly žádné překážky. Po dopadu vstal a za doprovodu přišel na stojanku. Po dotazu, proč nereagoval na vysílačku odpověděl, že omlel a

		probral se až po dopadu na zem.
J	Popis a rozsah poškození:	žádné
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	