

**rozpoznávací značka**  
**výrobce**  
**model**  
**datum události**  
**počet členů posádky a cestujících**  
**toho zraněných**  
**popis a rozsah poškození**  
**krátký popis události**

INCID  
Precision Aerodynamcs Inc.  
Icarus 365  
24.9.2011  
2  
0  
bez poškození  
po otevření HP tandem pilot detekoval streamer  
s následnou rotací a přechodem do nepravidelného  
dotlakování vrchlíku v pokračujících rotacích. Vyřešil  
toto odhozem HP a následným otevřením ZP.  
Přistání bez závad, materiál dohledán.