

Čas odeslání	27. 4. 2015 - 00:04:54	
	Jméno oznamovatele	
	E-mail adresa:	
	Telefon	
A	Rozpoznávací značka:	VI
B	Typ hlavního padáku:	A2/330
	Typ záložního padáku:	VR 360
	Typ nosného postroje s obalem:	UPT Sigma
	Typ zabezpečovacího přístroje:	Cypres tandem
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	D/H-T
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	50
	Počet seskoků celkem:	3400
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A,B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	25.4.2015
	Čas (místní):	13,30 hod.
F	Místo posledního vzletu:	
	Doskoková plocha:	
H	Počet usmrcených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	2
I	Popis události:	Jmenovaný prováděl běžný tandemový seskok z výšky 4.000 m.V průběhu otevírání hl. padáku došlo k zamotání brzdícího padáku do řídicích šňůr, v místě přišití k vrchlíku. Tím se řídicí šňůry seškrtily a padák nebyl říditelný v plném rozsahu. Tandemový pilot provedl odhoz a s pasažérkou bezpečně přistál na záložním padáku v prostoru doskokové plochy.
J	Popis a rozsah poškození:	Bez poškození

K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	