

	Čas odeslání	25. 9. 2016 - 19:09:26
	Jméno oznamovatele	
	E-mail adresa:	
	Telefon	
A	Rozpoznávací značka:	VI
B	Typ hlavního padáku:	SIGMA 395
	Typ záložního padáku:	PD 280
	Typ nosného postroje s obalem:	Sigma
	Typ zabezpečovacího přístroje:	Vigill II
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	H-T
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	186
	Počet seskoků celkem:	5236
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A,B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	25.9.2016
	Čas (místní):	13:50
F	Místo posledního vzletu:	
	Doskoková plocha:	
H	Počet usmrcených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	2
I	Popis události:	Po otevření hlavního padáku vznikly na nosných šnůrách závity, které se dále utahovaly ve směru k vrchlíku. Následně došlo k prudké rotaci v protisměru otáčení vrchlíku hlavního padáku. Toto bylo vyhodnoceno jako závada a byl proveden odhoz HP.
J	Popis a rozsah poškození:	žádné

K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	