

| | | |
|---|---|--|
| | Čas odeslání | 25. 9. 2016 - 19:09:28 |
| | Jméno oznamovatele | |
| | E-mail adresa: | |
| | Telefon | |
| A | Rozpoznávací značka: | VI |
| B | Typ hlavního padáku: | Navigator 220 |
| | Typ záložního padáku: | WP175 |
| | Typ nosného postroje s obalem: | Mars |
| | Typ zabezpečovacího přístroje: | M2 |
| C | Majitel padáku: | |
| D | Jméno parašutisty: | |
| | - Národnost: | |
| | - Kategorie: | Ž |
| | Počet seskoků za poslední 3 měsíce: | 20+ |
| | Počet seskoků celkem: | 35 |
| | Jméno instruktora (u kategorie Ž, A,B): | |
| | Jméno tandemového pasažéra: | |
| | - Národnost: | |
| E | Datum události: | 25.9.2016 |
| | Čas (místní): | 15:44 |
| F | Místo posledního vzletu: | |
| | Doskoková plocha: | |
| H | Počet usmrčených: | 0 |
| | Počet těžce raněných: | 0 |
| | Počet lehce zraněných: | 0 |
| | Bez zranění: | 1 |
| I | Popis události: | Seskok RW2 4000m AGL.Po rozchodu a otevření HP manévroval v určeném prostoru a následně zahájil přiblížení na přistání. Po dokončení zatáčky do směru přistání zjistil, že má příliš výšky a rozhodl se toto vyřešit použitím 360° zatáček. Při druhé došlo k aktivaci AAD M2 v režimu student. ZP se nafoukl do konfigurace "za sebou". Parašutista netuše co ho brzdí celkem hrubými zásahy do řízení HP změnil konfiguraci na "vedle sebe" a na této přistál. |
| J | Popis a rozsah poškození: | NIL |

| | | |
|---|---|--|
| K | Řídící seskoků (jméno, kontakt): | |
| L | Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt): | |