

	Čas odeslání	26. 6. 2016 - 19:06:02
	Jméno oznamovatele	
	E-mail adresa:	
	Telefon	
A	Rozpoznávací značka:	VI
B	Typ hlavního padáku:	XF15-87
	Typ záložního padáku:	Witty Plus 110
	Typ nosného postroje s obalem:	Mars RealX
	Typ zabezpečovacího přístroje:	M2
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	D
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	80+
	Počet seskoků celkem:	1800
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A,B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	26.6.2016
	Čas (místní):	18:45
F	Místo posledního vzletu:	
	Doskoková plocha:	
H	Počet usmrčených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	1
I	Popis události:	Seskok kamera k tandemu 4000m AGL. Po otevření HP mu prudce sjetí slideru odbrzdilo jednu stranu padáku a madlo řídicí snury se zaseklo do pruchodky slideru. Následovala neovladatelná rotace. Toto parašutista resil odhozem HP a použitím ZP.
J	Popis a rozsah poškození:	NIL
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	

L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	
---	---	--