

Čas odeslání	28. 9. 2014 - 22:09:31	
	Jméno oznamovatele	
	E-mail adresa:	
	Telefon	
A	Rozpoznávací značka:	VI
B	Typ hlavního padáku:	Aerodyne 2.
	Typ záložního padáku:	Twin 372
	Typ nosného postroje s obalem:	Next tandem
	Typ zabezpečovacího přístroje:	Cypres 2. tandem
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	D, HT
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	150
	Počet seskoků celkem:	3100
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A,B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
- Národnost:		
E	Datum události:	28.9.2014
	Čas (místní):	15,40 hod.
F	Místo posledního vzletu:	
	Doskoková plocha:	
H	Počet usmrcených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	2
I	Popis události:	Probíhal tandemový seskok. V průběhu otevírání hl. padáku došlo k zablokování nosných šňůr v průvleče na kontejneru. Tím vůbec nedošlo k otevření vrchlíku hl. padáku. Zůstal zafixován v kontejneru. Tandempilot provedl okamžitý odhoz hl. padáku a otevření zář. padáku. Bezpečně přistál na dosk. ploše bez zranění a bez zranění pasažéra..
J	Popis a rozsah poškození:	Bez poškození
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	