

	Čas odeslání	29. 5. 2016 - 09:05:28
	Jméno oznamovatele	
	E-mail adresa:	
	Telefon	
A	Rozpoznávací značka:	VI
B	Typ hlavního padáku:	HOP 330
	Typ záložního padáku:	PD 360
	Typ nosného postroje s obalem:	Sigma
	Typ zabezpečovacího přístroje:	Cypres II Tandem
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	D , T
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	94
	Počet seskoků celkem:	4675
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A,B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	28.5.2016
	Čas (místní):	12:55
F	Místo posledního vzletu:	
	Doskoková plocha:	
H	Počet usmrcených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	2
I	Popis události:	Tandemový seskok z výšky 4000m, otevření padáku 1600m. Při kontrole vrchlíku zjištěna šňůra přes vrchlík na levé straně mezi druhým a třetím kanálem. Padák začal pomalu zatáčet , po zatažení pravého zadního volného konce bylo zatáčení zastaveno. Po důkladné kontrole se parašutista padák který začal rotovat doleva rozhodl odhodit. Odhoz proveden ve výšce 1200m s plně funkčním ZP ve výšce 1000m. Následovalo bezproblémové přistání na VPD letišti.
J	Popis a rozsah	poškození nezjištěno

	poškození:	
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	