

	Čas odeslání	30. 4. 2016 - 18:04:22
	Jméno oznamovatele	
	E-mail adresa:	
	Telefon	
A	Rozpoznávací značka:	VI
B	Typ hlavního padáku:	Hop 175
	Typ záložního padáku:	WP 150
	Typ nosného postroje s obalem:	OP-103M, PS-055
	Typ zabezpečovacího přístroje:	m2
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	B
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	7
	Počet seskoků celkem:	130
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A,B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	30.4.2016
	Čas (místní):	10:10
F	Místo posledního vzletu:	
	Doskoková plocha:	
H	Počet usmrcených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	1
I	Popis události:	při otevření hlavního padáku došlo k odbrždění a následnému zavlečení řídicí jedné šňůry. Následkem tohoto došlo k rotaci, kterou se dotyčný snažil vyrovnat za druhý popruh a řidičku vymotat. Toto se mu nepodařilo a následně provedl odhoz vrchlíku a aktivoval padák záložní. Další průběh seskoku již pokračoval standartně a dotyčný bezpečně přistál na doskokovou plochu.
J	Popis a rozsah poškození:	bez poškození

K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	