

A	Rozpoznávací značka:	I
B	Typ hlavního padáku:	M291
	Typ záložního padáku:	WP210
	Typ nosného postroje s obalem:	OP093/02
	Typ zabezpečovacího přístroje:	Vigil II
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	C
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	0
	Počet seskoků celkem:	446
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	29.6.2019
	Čas (místní):	9:20
F	Místo posledního vzletu:	LKFR
	Doskoková plocha:	LKFR
H	Počet usmrcených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	ano
I	Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Parašutista se chystal provést seskok jako druhý v pořadí z letounu L 60 a v momentu, kdy se chystal přesunout ke dveřím a zaujmout pozici k výskoku si výsadkový průvodce všiml, že se mu otevřel obal padáku. Okamžitě jej zastavil v přesunu ke dveřím a vrátil na sedadlo. Parašutista bezpečně přistál s L 60 na zem. Po přistání provedl ŘS společně s výsadkovým průvodcem kontrolu obalu padáku. Uzavírací očko obalu padáku bylo neporušené (nové). Nebyla zjištěna závada na výstroji. Pravděpodobně si parašutista otevřel obal padáku neopatrným pohybem na palubě letounu.
J	Popis a rozsah poškození:	
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	