

rozpoznávací značka
výrobce
model
datum události
počet členů posádky a cestujících
z toho zraněných
popis a rozsah poškození
krátký popis události

INCID
JOJOWING
HOP-330
2.10.2011
2
0
bez poškození
zamotané řídicí šňůry hlavního padáku, z toho
důvodu tandempilot odhodil hlavní padák a otevřel
záložní