

Rozpoznávací značka:	I
Typ hlavního padáku:	Anex Cirrus VO 03
Typ záložního padáku:	PZS 92
Typ nosného postroje s obalem:	OP-087C,PS-034RW
Typ zabezpečovacího přístroje:	M2AAD
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	B
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	
Počet seskoků celkem:	254
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	---
- Národnost:	---
Datum události:	30.9.2017
Čas (místní):	14.00
Místo posledního vzletu:	Jičín
Doskoková plocha:	Jičín
Počet usmrcených:	0
Počet těžce raněných:	0
Počet lehce zraněných:	0
Bez zranění:	1
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Při jeho třetím seskoku tohoto dne z výšky 1200 m po otevření a odbrzdění padáku došlo k rotaci doprava. Parašutista se snažil rotaci zastavit levou řídicí šňůrou. Po jejím uvolnění se rotace obnovila a zrychlila. Ve výšce cca 600 m provedl odhoz a přistál na záložním padáku do pole bez zranění. L. Hanžl připouští, že mohlo při otvírání HP dojít k proskočení výt. padáčku za pravou řídicí šňůru a tím na ní vyvíjeným tahem dojít k rotaci.
Popis a rozsah poškození:	Následná kontrola hlavního padáku neodhalila příčinu. HP byl odbrzděn a po prohlídce nebyl nikde poškozen ani na tkanině, ani na šňůrách.
Řídicí seskoků (jméno, kontakt):	
Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	