

A	Rozpoznávací značka:	VI
B	Typ hlavního padáku:	Parafoil 282
	Typ záložního padáku:	PZS 92
	Typ nosného postroje s obalem:	OP 087 M
	Typ zabezpečovacího přístroje:	M-2
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	Ž
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	3
	Počet seskoků celkem:	115
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	---
	- Národnost:	---
E	Datum události:	31.3.2018
	Čas (místní):	14.40
F	Místo posledního vzletu:	Jičín
	Doskoková plocha:	Jičín
H	Počet usmrcených:	---
	Počet těžce raněných:	---
	Počet lehce zraněných:	---
	Bez zranění:	1
I	Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Po standardní poloze volného pádu došlo při otvírání HP k podhrnutí náběžné hrany na pravé straně. Padák se dostal do pomalé rotace (ploché zatáčky), která se pomalu začala po druhé otáčce zrychlovat. Parašutista se snažil problém vyřešit přetažením padáku a rozklepáním předních popruhů. Po další otáčce parašutista vyhodnotil situaci, provedl odhoz a přistál na ZP bezpečně do měkkého pole.
J	Popis a rozsah poškození:	---