

|  |  |
|--|--|
| Rozpoznávací značka:   | VI   |
| Typ hlavního padáku:   | M291   |
| Typ záložního padáku:  | WP 260   |
| Typ nosného postroje s obalem:   | OP.093-01C.PS.034S.1   |
| Typ zabezpečovacího přístroje:   | Vigil 2  |
| Majitel padáku:  |  |
| Jméno parašutisty:   |  |
| - Národnost:   |  |
| - Kategorie:   | Ž  |
| Počet seskoků za poslední 3 měsíce:  | 44   |
| Počet seskoků celkem:  | 44   |
| Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):   |  |
| Jméno tandemového pasažéra:  |  |
| - Národnost:   |  |
| Datum události:  | 15.10.2017   |
| Čas (místní):  | 17.00  |
| Místo posledního vzletu:   |  |
| Doskoková plocha:  | AK.Vysočina  |
| Počet usmrcených:  | 0  |
| Počet těžce raněných:  | 0  |
| Počet lehce zraněných:   | 0  |
| Bez zranění:   | Bez zranění  |
| Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz): | Špatná poloha před otevřením hlavního padáku. Padák aktivoval, ten se otevřel plně funkční, ale parašutista měl zachycenou nohu ve šňůrách. Padák rotoval. Parašutista provedl odhození hlavního padáku, ten od něj odpadl a poté aktivoval padák záložní. Let a přistání na záložním padáku proběhlo v pořádku. |
| Popis a rozsah poškození:  | žádné  |
| Řídící seskoků (jméno, kontakt):   |  |
| Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):                |  |