

Rozpoznávací značka:	VI
Typ hlavního padáku:	Speed 135
Typ záložního padáku:	safire 149
Typ nosného postroje s obalem:	Next
Typ zabezpečovacího přístroje:	Cypres
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	C
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	19
Počet seskoků celkem:	249
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	
- Národnost:	
Datum události:	5.5.18
Čas (místní):	15:10
Místo posledního vzletu:	LKKT
Doskoková plocha:	LKKT
Počet usmrcených:	
Počet těžce raněných:	
Počet lehce zraněných:	
Bez zranění:	1
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	PO aktivaci HP zůstal padák uzavřen v kontejneru - odhoz - aktivace ZP - OK Kontejner byl jednou obtočen svazkem šnur, ty byly zaseklé o nevytažené oko zbytku šnur na obalu, výtahový padáček byl zauzlovaný a nebyl pravděpodobně zcela nafouknut nebo nedostatečně tak , aby došlo k uvolnění všech ok z kontejneru.
Popis a rozsah poškození:	
Řídící seskoků (jméno, kontakt):	viz oznamovatel
Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	