

A	Rozpoznávací značka:	VI
B	Typ hlavního padáku:	HOP 330
	Typ záložního padáku:	PD VECTOR 360
	Typ nosného postroje s obalem:	SIGMA
	Typ zabezpečovacího přístroje:	VIGIL
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	D
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	45
	Počet seskoků celkem:	3340
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	3.6.2017
	Čas (místní):	18:50
F	Místo posledního vzletu:	Kolín
	Doskoková plocha:	Kolín
H	Počet usmrcených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	ano
I	Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Při otevření hlavního padáku HOP330 došlo k zamotání nosných šňůr na pravé straně vrchlíku a padák se stal neovladatelný. Problém byl vyřešen odhozem HP a otevřením ZP, poté proběhlo bezproblémové přistání na doskokovou plochu letiště.
J	Popis a rozsah poškození:	Bez poškození.