

A	Rozpoznávací značka:	VI
B	Typ hlavního padáku:	Icarus tandem 365
	Typ záložního padáku:	Precision TR 375
	Typ nosného postroje s obalem:	Sigma Tandem
	Typ zabezpečovacího přístroje:	Vigil 2
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	D
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	100+
	Počet seskoků celkem:	17900+
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	10.4.2018
	Čas (místní):	11:17
F	Místo posledního vzletu:	LKPM
	Doskoková plocha:	LKPM
H	Počet usmrčených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	2
I	Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Seskok tandem s pasažérem 4000m AGL. Po otevření HP závity na nosných šnůrách, které vznikly ve fázi natahování, kdy část materiálu HP vypadla z kontejneru předčasně. Pravděpodobnou příčinou jsou popraskané gumičky na kontejneru HP. Provedl odhoz a použil ZP.
J	Popis a rozsah poškození:	NIL
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	