

|  |   |
|--|---|
| Rozpoznávací značka:   | VI  |
| Typ hlavního padáku:   | Icarus Tandem 365   |
| Typ záložního padáku:  | VR360   |
| Typ nosného postroje s obalem:   | Sigma tandem  |
| Typ zabezpečovacího přístroje:   | Cypres 2 T  |
| Majitel padáku:  |   |
| Jméno parašutisty:   |   |
| - Národnost:   | česká   |
| - Kategorie:   | D   |
| Počet seskoků za poslední 3 měsíce:  | 100+  |
| Počet seskoků celkem:  | 12300+  |
| Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):   |   |
| Jméno tandemového pasažéra:  |   |
| - Národnost:   |   |
| Datum události:  | 27.4.2018   |
| Čas (místní):  | 12:59   |
| Místo posledního vzletu:   | LKPM  |
| Doskoková plocha:  | LKPM  |
| Počet usmrcených:  | 0   |
| Počet těžce raněných:  | 0   |
| Počet lehce zraněných:   | 0   |
| Bez zranění:   | 2   |
| Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz): | Seskok tandem s pasažérem 4000m AGL. Po otevření HP uzel v nosných šnůrách, plnění vrchlíku vzduchem skončilo ve fázi hrušky. Provedl odhoz a použil ZP. Důvodem zauzlení bylo přetržení sady gumiček na kontejneru ve fázi napínání. |
| Popis a rozsah poškození:  | NIL   |
| Řídící seskoků (jméno, kontakt):   |   |
| Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):                |   |