

Rozpoznávací značka:	VI
Typ hlavního padáku:	HOP330
Typ záložního padáku:	WP370
Typ nosného postroje s obalem:	Micro Sigma
Typ zabezpečovacího přístroje:	Vigil T
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	D
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	300+
Počet seskoků celkem:	4700+
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	
- Národnost:	
Datum události:	27.9.2017
Čas (místní):	14:07
Místo posledního vzletu:	LKPM
Doskoková plocha:	LKPM
Počet usmrcených:	0
Počet těžce raněných:	0
Počet lehce zraněných:	0
Bez zranění:	2
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Seskok tandem s pasažérem 4000m AGL. Po otevření HP tento začal rotovat doprava. Tandempilot se pokusil rotaci zastavit řídicími šňůrami, toto se nepovedlo a ani nezjistil příčinu pokračující rotace. Provedl odhoz HP a použil ZP.
Popis a rozsah poškození:	NIL
Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	