

|  |   |
|--|---|
| Rozpoznávací značka:   | I   |
| Typ hlavního padáku:   | Raptor 120  |
| Typ záložního padáku:  | Smart 135   |
| Typ nosného postroje s obalem:   | Vector  |
| Typ zabezpečovacího přístroje:   | M2  |
| Majitel padáku:  |   |
| Jméno parašutisty:   |   |
| - Národnost:   |   |
| - Kategorie:   | D   |
| Počet seskoků za poslední 3 měsíce:  | 57  |
| Počet seskoků celkem:  | 661   |
| Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):   |   |
| Jméno tandemového pasažéra:  |   |
| - Národnost:   |   |
| Datum události:  | 27.5.2018   |
| Čas (místní):  | 8:00 UTC  |
| Místo posledního vzletu:   | LKPJ  |
| Doskoková plocha:  | LKPJ  |
| Počet usmrcených:  | 0   |
| Počet těžce raněných:  | 0   |
| Počet lehce zraněných:   | 0   |
| Bez zranění:   | 1   |
| Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz): | Seskok v RW kombinéze s "booties". Během otevírání parašutista nastavil jednu booties více do proudu vzduchu. Toto dalo impuls rotaci těla a parašutista si namotal závit. Závit nebylo možné rozmotat, proto se parašutista správně rozhodl pro odhoz hlavního padáku a následné otevření záložního padáku. Na ZP přistál na letišti. Padák nalezen. |
| Popis a rozsah poškození:  | žádné   |
| Řídící seskoků (jméno, kontakt):   |   |
| Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):                |   |