

	Čas odeslání	26. 3. 2017 - 13:03:32
A	Rozpoznávací značka:	VI
B	Typ hlavního padáku:	Sonic 220
	Typ záložního padáku:	PD176R
	Typ nosného postroje s obalem:	RealX
	Typ zabezpečovacího přístroje:	Vigil
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	B
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	10+
	Počet seskoků celkem:	141
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A,B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	26.3.2017
	Čas (místní):	12:30
F	Místo posledního vzletu:	LKPM
	Doskoková plocha:	LKPM
H	Počet usmrcených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	1
I	Popis události:	Seskok 4000m AGL RW2. Po rozchodu v 1500m AGL zahájil sekvenci otevírání HP a při této došlo k aktivaci AAD Vigil ve výšce cca 1300m AGL. Následovala závada typu dva venku v konfiguraci biplane, která přešla do konfigurace downplane, v této fázi provedl odhoz HP a bez problému přistál na ZP. Důvodem aktivace AAD v této výšce bylo to, že před cca 14ti dny prováděl propagační seskok do hor s offsetem +1000m, který měl nastaven. V přístroji evidentně zůstalo toto nastavení.
J	Popis a rozsah poškození:	NIL
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	

