

Rozpoznávací značka:	INCID
Výrobce:	Jojo wings, s.r.o
Model:	Raptor 175
Národnost členů posádky:	CZ
Datum události:	12.08.2011
Počet členů posádky a cestujících:	1
– z toho usmrcených:	0
– z toho těžce zraněných:	0
Počet usmrcených a těžce zraněných mimo letadlo:	0
Popis a rozsah poškození:	poškozen obal, vrchlík a utržena jedna nosná šňůra padáku druhého účastníka incidentu
Charakteristika místa události:	v průběhu snášení na padácích mezi bodem vysazení a plánovaným místem přistání
Krátký popis události:	
	Po seskoku RW2 byl oběma parašutisty proveden nedostatečný rozchod před otevřením padáků, parašutista měl po otevření hlavního padáku závity na šňůrách padáku a při jejich rozmotávání došlo ke srážce s vrchlíkem druhého padáku, při srážce došlo k poškození vrchlíku a utržení jedné nosné šňůry, parašutista visící pod poškozeným vrchlíkem provedl odhoz HP a bezpečně přistál mimo letiště.
Rok:	2011