

Rozpoznávací značka:	LN
Typ hlavního padáku:	Hop-260
Typ záložního padáku:	PZS-92
Typ nosného postroje s obalem:	Mars
Typ zabezpečovacího přístroje:	M2
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	Ž
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	1
Počet seskoků celkem:	4
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	
- Národnost:	
Datum události:	1.7.2018
Čas (místní):	9:50
Místo posledního vzletu:	LKTA
Doskoková plocha:	LKTA
Počet usmrcených:	
Počet těžce raněných:	1
Počet lehce zraněných:	
Bez zranění:	
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	<p>Žák provedl seskok z výšky 1500 m/ter, z letounu AN-2. Způsob otevření HP - lano. Po otevření HP řídil žák padák standartním způsobem do výšky cca 400 m. Celou dobu se pohyboval nad letištní plochou. Ve výšce cca 400 m nad středem letiště otočil padák proti směru větru (N), přeletěl letiště a přistál cca 500 m od severní hrany letištní plochy. Žák přistál do areálu firmy Anticoro v městské části Měšice. Přistál na oplocení areálu. Oplocení prorazil a způsobil si frakturu pánve a tržnou ránu v obličeji (kořen nosu). Ihned po přistání parašutisty mimo letiště vyjel DDP s hotovostním řidičem na místo nehody. Parašutista byl při vědomí a stál u plotu. Stěžoval si na bolest levé dolní končetiny. Parašutistu jsme odvezli na vyšetření do nemocnice a na místo nehody přivolali PČR. Dříve, než se vrátil doprovod z nemocnice, jsme obdržel telefonát z UZPLN, že došlo k vážnému zranění (do té doby jsme předpokládali, že se jedná pouze o vážný incident a zranění je lehkého charakteru).</p>
Popis a rozsah poškození:	fraktura pánve, tržná rána v obličeji