

Rozpoznávací značka:	VI
Typ hlavního padáku:	M-291
Typ záložního padáku:	Witty+210
Typ nosného postroje s obalem:	OP093/01 PS 034S
Typ zabezpečovacího přístroje:	m2 AAD
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	žák
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	6
Počet seskoků celkem:	35
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	
- Národnost:	
Datum události:	2.6.2018
Čas (místní):	11,45 hod
Místo posledního vzletu:	letišť Šumperk
Doskoková plocha:	letišť Šumperk
Počet usmrcených:	0
Počet těžce raněných:	1
Počet lehce zraněných:	0
Bez zranění:	0
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Jmenovaný plnil úlohu č.6 - 10sekund volného pádu z výšky 1200m.Po výskoku se dostal do neovládaného volného pádu,rotace,záda,apod.Vzhledem k tomu,že nedokázal tyto pohyby zastavit,zřejmě nesledoval výšku.Podle mého odhadu se ve výšce asi 250m spustil zabezpečovací přístroj a došlo k oteření záložního padáku.Zároveň s tím ale sportovec otevřel hlavní padák a v této konfiguraci 2 vrchlíků přistál sportovec zvýšenou rychlostí na zem,mimo doskokovou plochu letiště.
Popis a rozsah poškození:	Poškozený má zlomené obě lýtkové a bérkové kosti,1.bederní obratel L1 a 11.té žebro. Po vyšetření v šumperské nemocnici zde zůstane ještě na pozorování.
Řídící seskoků (jméno, kontakt):	