

Čas odeslání	15. 9. 2014 - 20:09:46	
	Jméno oznamovatele	
	E-mail adresa:	
	Telefon	
A	Rozpoznávací značka:	LN
B	Typ hlavního padáku:	VTP-100 VO-03
	Typ záložního padáku:	PZS-92
	Typ nosného postroje s obalem:	MarS
	Typ zabezpečovacího přístroje:	Cypres-2
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	B
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	10
	Počet seskoků celkem:	248
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A,B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	13.9. 2014
	Čas (místní):	12.30
F	Místo posledního vzletu:	
	Doskoková plocha:	
H	Počet usmrcených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	1
I	Popis události:	Po výskoku z výšky 1200m volném pádu a otevření došlo k závitům a nenaplnění hlavního padáku. Parašutista se snažil závit rozmotat, ale zapomněl kontrolovat výšku. Padák se podařilo rozmotat, ale vzhledem k nastavení AAD na modus žák došlo také k otevření ZP a následnému přistání do lesa. Parašutista se zachytil asi 4m nad zemí na stromě a byl následně vyproštěn žebříkem bez zranění.
J	Popis a rozsah poškození:	Poškozen byl vrchlík HP jen nepatrně a vrchlík ZP středně.

K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	