

položka	hodnota
rozpoznavaci_znacka	ACCID
B_vyrobce	ANEX, s.r.o.
model	VTP 100
poznavaci_znacka	
vyrobni_cislo_letadla	
C_jmeno_vlastnika	
jmeno_provozovatele	
jmeno_najemce	
D_jmeno_velitele_letadla	
narodnost_clenu_posadky	
narodnost_cestujících	
E_datum_udalosti	20.8.2011
cas_mistni_nebo_UTC	
F_letiste_posledniho_vzletu	
letiste_planovaneho_pristani	
G_poloha_letadla_k_zemepisnemu_mistu	
zemepisne_souradnice	
H_pocet_clenu_posadky_a_cestujících	

z_toho_usmrceanych	0
z_toho_tezce_zranenych	0
pocet_usmrceanych_a_tezce_zranenych_mimo_letadlo	
I_popis_a_rozsah_poskozeni	Poškození, hmotné škody žádné.
J_charakteristika_mista_udalosti_popis_pristupu	
K_pritomnost_a_popis_nebezpecneho_nakladu	
kratky_popis_udalosti	Parašutista nezvládl přistání, chybně odhadl výšku pro přistání, došlo k prudkému přebrždění padáku, následně ke ztrátě vztlaku. Parašutista spadl přibližně z výšky 6m na záda. Přivolána RZS, parašutista odvezen k dalšímu odbornému vyšetření s podezřením na zlomeninu obratle.
hlaseni_podava	
rok	2011