

Čas odeslání	28. 9. 2014 - 22:09:24	
	Jméno oznamovatele	
	E-mail adresa:	
	Telefon	
A	Rozpoznávací značka:	LN
B	Typ hlavního padáku:	Aerodyne 2.
	Typ záložního padáku:	Twin 372
	Typ nosného stroje s obalem:	NEXT
	Typ zabezpečovacího přístroje:	Cypres Tandem
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	D, HT
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	175
	Počet seskoků celkem:	3500
	Jméno instruktora (u kategorie Z, A,B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	27.9.2014
	Čas (místní):	16,00 hod.
F	Místo posledního vzletu:	
	Doskoková plocha:	
H	Počet usmrcených:	0
	Počet těžce raněných:	1
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	1
I	Popis události:	Ke zranění došlo v průběhu tandemového seskoku při přistání na doskokovou plochu. Tandempilot přistával v režimu letu "bočně rozkývaného". Pasažer měl ve fázi kontaktu s doskokovou plochou nohy pod sebou, nikoliv v přednosu. Tím došlo k přimáčknutí PDK a následnému zranění. Na můj dotaz po doskoku "proč nezvedl nohy" odpověděl, že byl dost zafixován v nožních popruzích a že nebyl schopen nohy do přednosu dát.
J	Popis a rozsah poškození:	Fraktura lýtkové kosti PDK
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	