

	Čas odeslání	10. 7. 2016 - 08:07:23
	Jméno oznamovatele	
	E-mail adresa:	
	Telefon	
A	Rozpoznávací značka:	VI
B	Typ hlavního padáku:	Hop 330
	Typ záložního padáku:	PD 360
	Typ nosného postroje s obalem:	Micro sigma
	Typ zabezpečovacího přístroje:	Cypres 2 tandem
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	D,H,T
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	40
	Počet seskoků celkem:	1200
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A,B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	9.7.2016
	Čas (místní):	15.40
F	Místo posledního vzletu:	
	Doskoková plocha:	
H	Počet usmrčených:	0
	Počet těžce raněných:	2
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	0
I	Popis události:	Při tandemovém seskoků došlo při otevření k závitům na padáku. Padák přešel do rychlé zatáčky 12-15 m/s. Tandempilotka padák neodhodila. Dopadla kilometr západně od letiště.
J	Popis a rozsah poškození:	Tandempilotka i pasažér jsou hospitalizováni v nemocnici Motol a střešovice
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno,	

	kontakt):	
--	-----------	--