

A	Rozpoznávací značka:	LN
B	Typ hlavního padáku:	VO-03
	Typ záložního padáku:	PZS-92
	Typ nosného postroje s obalem:	Ultra
	Typ zabezpečovacího přístroje:	Cypres
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	žák
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	0
	Počet seskoků celkem:	23
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	13.5. 2017
	Čas (místní):	10,40
F	Místo posledního vzletu:	Hořovice
	Doskoková plocha:	Hořovice
H	Počet usmrčených:	0
	Počet těžce raněných:	1
	Počet lehce zraněných:	
	Bez zranění:	0
I	Popis události:	Po bezchybném výskoku, stabilní poloze a otevření v prsní poloze se při otevření HP vyskytly závity, ty se parašutistovy podařilo rozkopat, ale padák prý stále rotoval. Proto se parašutista rozhodl pro odhoz a aktivaci ZP. Vše proběhlo bez problémů. Parašutista však na přistání neotočil ZP proti větru a přistál povětru, po přistání do pole se již nezvedl.
J	Popis a rozsah poškození:	Uzavřená zlomenina stehenní kosti pravé nohy.