

A	Rozpoznávací značka:	LN
B	Typ hlavního padáku:	XF15-82
	Typ záložního padáku:	PD126
	Typ nosného postroje s obalem:	Javelin Odyssey
	Typ zabezpečovacího přístroje:	Cypres 2 speed
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	D
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	7
	Počet seskoků celkem:	4700+
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	8.3.2018
	Čas (místní):	12:45
F	Místo posledního vzletu:	LKPM
	Doskoková plocha:	LKPM
H	Počet usmrcených:	0
	Počet těžce raněných:	1
	Počet lehce zraněných:	NIL
	Bez zranění:	NIL
I	Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Seskok kamera k tandemu FL150. Po práci ve volném pádu otevřel padák a přibližoval se standardně k přistávací ploše, větší část letu po přímce. Závěrečné přiblížení s narychlením prováděl levou zatáčkou 180°. Při tomto manévru došlo k prosednutí vrchlíku s prudkým úbytkem výšky. Okamžitě zareagoval stažením řídicích šnůr na "plné brzdy". Nebylo dost času a výšky, aby vrchlík stihl zásadním způsobem zareagovat a došlo k prudkému dopadu na asfaltovou plochu.
J	Popis a rozsah poškození:	Těžký úraz hlavy, zlomenina nohy
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	