

Hlášení o vzniku letecké nehody nebo incidentu - parašutismus

Čas odeslání	7. 4. 2012 - 16:04:50
Jméno oznamovatele	
E-mail adresa:	
Telefon	
Rozpoznávací značka:	LN
Typ hlavního padáku:	Sabre 2 190
Typ záložního padáku:	Witty Plus 0778/01 velikost ???
Typ nosného postroje s obalem:	Mars OP-087C, PS-034 UU vel. 5 N
Typ zabezpečovacího přístroje:	Cypres I
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	C
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	3
Počet seskoků celkem:	383
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A,B):	
Jméno tandemového pasažéra:	
- Národnost:	
Datum události:	7.4.2012
Čas (místní):	14:30
Místo posledního vzletu:	
Doskoková plocha:	
Počet usmrcených:	
Počet těžce raněných:	1
Počet lehce zraněných:	
Bez zranění:	
Popis události:	<p>Parašutista se účastnil kurzu létání na padáku, vyskakoval z výšky 1500 metrů. Vyskakoval jako druhý v tříčlenné skupině. Při vytahování výtažného padáčku došlo k jeho namotání na ruku, tlak vzduchu na spojovací lemovku vytáhl uzavírací trn obalu hlavního padáku. Vznikla tzv. podkova. Hlavní padák byl nefunkční. Parašutista se snažil situaci řešit setřepáním padáčku z ruky a padal v nestabilní poloze. Ve výšce cca 300 metrů došlo k otevření záložního padáku, který otevřel parašutista těsně před přístrojem.</p> <p>Pyropatrona střelila katr, šňůrka nebyla přeseknuta. Otevřel se záložní padák, byl plně funkční. Hlavní padák byl namotaný na parašutistovi a cca ve 150 metrech se začal za ním nafukovat. Došlo ke změně polohy, padáky vytvořily téměř sekeru - záložní padák vepředu, hlavní padák brzdil vzadu, tělo bylo hodně nakloněno hlavou dopředu. Parašutista, který váží cca 100kg spadl na zem velkou rychlostí.</p>
Popis a rozsah poškození:	Na místo přijela sanitka rychlé záchranné služby a policista PČR. Podle slov lékaře došlo k tříštvé zlomenině lokte pravé ruky, potvrdil, že další