



MarS a.s., Okružní II 239, 569 43 Jevíčko

CZECH REPUBLIC

ZÁVAZNÝ  
SERVISNÍ  
BULLETIN

C

## SERVISNÍ BULLETIN č. 09/10/2013

### Pozastavení provádění seskoků

1. **TÝKÁ SE:** padákových kompletů, které jsou konfigurovány v následujícím složení:
- obal padáku OP-087
  - obal padáku OP-093 a OP-093/01
  - obal padáku OP-095 T
  - obal padáku OP-103
  - zabezpečovací přístroj MPAAD;

#### UPOZORNĚNÍ :

Pokud jsou padákové komplety výše uvedených typů zkompletovány **bez přístroje MPAAD**, nebo je v nich použit jiný typ zabezpečovacího přístroje (např. m2, CYPRES, VIGIL,), těchto kompletů se pozastavení provádění seskoků **netýká**.

Pokud je přístroj MPAAD instalován a není používán, správná funkce obalu padáku zůstává zachována – při otevření obalu záložního padáku ručním uvolňovačem záložního padáku.

2. **DŮVOD:** MU (mimořádná událost) dne 19. 10. 2013 u letiště Inowroclaw EPIN v Polsku. Příčina nehody je v šetření.
3. **OPATŘENÍ:** Do odvolání pozastavit provádění seskoků na výše uvedených kompletech.
4. **PLATNOST:** Od data vydání bulletinu.
5. **DATUM VYDÁNÍ:** V Jevíčku dne 24. 10. 2013

Ing. Jaroslav Sedlák – vedoucí technického úseku  
MarS a.s. Jevíčko

Razítko a podpis:

