

Rozpoznávací značka:	VI
Typ hlavního padáku:	Mars M 330
Typ záložního padáku:	Witty WP 260
Typ nosného postroje s obalem:	OP 093/1,PS O34
Typ zabezpečovacího přístroje:	Vigil 2
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	Ž
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	24
Počet seskoků celkem:	
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	---
- Národnost:	---
Datum události:	13.10.2018
Čas (místní):	15.50
Místo posledního vzletu:	Jičín
Doskoková plocha:	Jičín
Počet usmrcených:	---
Počet těžce raněných:	---
Počet lehce zraněných:	---
Bez zranění:	1
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Při otvírání padáku po 8-9 sec.volném pádu došlo k utržení řídicí šňůry těsně pod horním provlečením cca 2cm pod zavlečením a prošitím.Průběh otvírání jsem sledoval ze země dalekohledem.Parašutista otvíral v prsní poloze,otvírání se mi jevílo standardní,vrchlík se naplnil bez zjevných problémů.Pootevření a následném odbrzdění parašutista udělal dvě ploché otáčky,poté padák pomocí zadních popruhů vyrovnal do rovného letu a provedl v bezpečné výšce odhoz ZP s následným přistáním na plochu letiště.
Popis a rozsah poškození:	Přetržená řídicí šňůra