

Rozpoznávací značka:	VI
Typ hlavního padáku:	Icarus tandem 365
Typ záložního padáku:	Twin 402
Typ nosného postroje s obalem:	Sigma Tandem
Typ zabezpečovacího přístroje:	Vigil II T
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	D
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	200+
Počet seskoků celkem:	6200+
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	xy
- Národnost:	
Datum události:	18.9.2018
Čas (místní):	11:25
Místo posledního vzletu:	LKPM
Doskoková plocha:	LKPM
Počet usmrcených:	0
Počet těžce raněných:	0
Počet lehce zraněných:	1
Bez zranění:	NIL
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Seskok tandem s pasažérem 4000m AGL. Po otevření HP došlo u klienta k luxaci levého ramene. Klient údajně prodělal již dvě operace tohoto ramenního kloubu, tuto skutečnost nikomu nesdělil. Ošetřen RZS s odvozem do oblastní nemocnice.
Popis a rozsah poškození:	luxace levého ramenního kloubu