

Rozpoznávací značka:	I
Typ hlavního padáku:	Magellan 150
Typ záložního padáku:	Paratec speed 150
Typ nosného postroje s obalem:	
Typ zabezpečovacího přístroje:	
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	"C"
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	60
Počet seskoků celkem:	450
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	
- Národnost:	
Datum události:	10.6.2018
Čas (místní):	13,40 hod
Místo posledního vzletu:	Prostějov
Doskoková plocha:	Prostějov
Počet usmrcených:	0
Počet těžce raněných:	0
Počet lehce zraněných:	0
Bez zranění:	1
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Jmenovaný sportovec prováděl seskok z výšky 4000 metrů. Treninkový seskok "TRACK". V průběhu otevírání hlavního padáku došlo ke spirálovému zatočení nosných šňůr, sportovec se dostal až do polohy "negativní rotace". Provedl odhoz hl. padáku a na záložním padáku bez zranění přistál v prostoru letištní plochy. Pozn: V protokolu neuvádím typ nosného postroje s obalovým dílcem a typ zabezpečovacího přístroje. Toto jsem nestačil zjistit od uvedeného sportovce, v jakési časové tísní. Meteosituace se projevila do bouřek a samotný výsadkový provoz byl v těchto podmínkách dost složitý. Měl jsem s tím dost práce. Navíc jmenovaný sportovec několik hodin hledal v prostoru odhozený vrchlík hl. padáku. Také jsem přesvědčen, že tyto údaje vzhledem k charakteru incidentu nejsou stěžejní.
Popis a rozsah poškození:	Bez poškození