

A	Rozpoznávací značka:	VI
B	Typ hlavního padáku:	HOP 330
	Typ záložního padáku:	TWINSPEED
	Typ nosného postroje s obalem:	NEXT
	Typ zabezpečovacího přístroje:	VIGIL
C	Majitel padáku:	FreeFall s.r.o.
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	D, H-T
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	130
	Počet seskoků celkem:	14.210
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	2.7.2019
	Čas (místní):	17h
F	Místo posledního vzletu:	LKKO
	Doskoková plocha:	LKKO
H	Počet usmrčených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	ano
I	Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Tandemový seskok z výšky 3000m. Volný pád proběhl bez problému. Po otevření šel HP ihned do rotace. Cca 0,5m pod vrchlíkem na pravé straně došlo k zamotání několika šňůr z řady C a D. U hopy celkem "běžná" závada (řešíme několikrát do roka, ale obvykle se zámotek šňůr během pumpování rozpadne). V tomto případě pumpování nepomohlo a musel být proveden odhoz HP a otevření ZP. Otevření ZP bylo se závití vzhledem k silné rotaci během odhozu, ale během pár vteřin je tandempilot rozmotal. Přistání proběhlo standardně na letištní plochu.
J	Popis a rozsah poškození:	Bez poškození
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	