

A	Rozpoznávací značka:	I
B	Typ hlavního padáku:	Aerodyne A2-330
	Typ záložního padáku:	Performance Design RT VR - 360
	Typ nosného postroje s obalem:	UTP Tandem Sigma
	Typ zabezpečovacího přístroje:	Cypres2 Tandem
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	D, H, T
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	100
	Počet seskoků celkem:	2127
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	29.6.2019
	Čas (místní):	
F	Místo posledního vzletu:	LK Prostějov
	Doskoková plocha:	LK Prostějov
H	Počet usmrčených:	-
	Počet těžce raněných:	-
	Počet lehce zraněných:	-
	Bez zranění:	2
I	Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	V průběhu otvírání hlavního padáku došlo v vypadnutí levé sekundární řídicí šňůry z poutka kde je uložena při balení. Následně tato volně vlající šňůra omotala pravý volný konec a zapletla i mezi nosné šňůry na pravé straně. Vzhledem k tomu že zamotání bylo tak vysoko, že tam tandem pilot nemohl dosáhnout a bylo by tedy velmi komplikované, né-li nemožné to rozmotat provedl tandem pilot odhoz. Tandem i s pasažérem přistál bezpečně na pole sousedící severovýchodně s letištěm.
J	Popis a rozsah poškození:	Bez poškození padákové techniky, oblečení, výstroje
K	Řídicí seskoků (jméno, kontakt):	
L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	