

ÚCL oznamuje veřejnosti, že Regulátor napětí P/N: LUN 2167.03-08 S/N: 0803218 , který byl sejmут z letadla L-410UVP-E , S/N 902511, je letově nezpůsobilý. Důkazy byly předloženy organizací EM Brno, kam byl regulátor zaslán na opravu. Jedná se o podvržený díl opatřený falešným certifikátem, který nikdy nebyl pod S/N 0803218 v EM Brno vyroben.