

Rozpoznávací značka:	LN
Typ hlavního padáku:	RAPTOR 135
Typ záložního padáku:	Optimum 126
Typ nosného postroje s obalem:	Velocity
Typ zabezpečovacího přístroje:	m2 multi
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	D
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	22
Počet seskoků celkem:	530
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	
- Národnost:	
Datum události:	14.9.2019
Čas (místní):	17:05
Místo posledního vzletu:	LKKO
Doskoková plocha:	LKKO
Počet usmrčených:	0
Počet těžce raněných:	1
Počet lehce zraněných:	0
Bez zranění:	0
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	<p>Parašutista provedl seskok z letadla ve výšce 1500 m nad zemí. Po otevření padáku ve výšce cca 1300 m pokračoval v sestupném letu nad okraj VPD . Ve výšce cca 250 m . byl bokem na vítr o rychlosti cca 2 m/s který na něj působil zleva. Zde provedl zatáčku vpravo o 270 stupňů, kterou dotočil proti větru na přistání , ale padák díky malé výšce již nestihl podrovnat. Narazil na pokrčených nohou do travnatého povrchu VPD . Tělo bylo vymršťeno vzhůru kdy provedl salto vpřed a po dopadu skončil na zádech . Na místo přivolána RZS, která rozhodla o přivolání LZS a následně byl zraněný letecky přepraven do ÚVN Praha V uvedený den parašutista provedl za stejných met. podmínek a na stejném padáku několik seskoků. Předpokládanou příčinou byl chybný odhad výšky před započítím zatáčky.</p>
Popis a rozsah poškození:	Zraněný byl při vědomí a komunikoval , podezření na zlomeninu pánevní kosti. Škoda na majetku nevznikla.
Řídící seskoků (jméno, kontakt):	