

Rozpoznávací značka:	VI
Typ hlavního padáku:	Anex Cirus VO O3
Typ záložního padáku:	PZS-92
Typ nosného postroje s obalem:	OP-087C PS-034RW
Typ zabezpečovacího přístroje:	m2
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	Ž
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	34
Počet seskoků celkem:	101
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	-0-
- Národnost:	-0-
Datum události:	25.8.2019
Čas (místní):	14,45
Místo posledního vzletu:	letišťe Liberec
Doskoková plocha:	letišťe Liberec
Počet usmrcených:	-0-
Počet těžce raněných:	-0-
Počet lehce zraněných:	-0-
Bez zranění:	1
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Při třetím seskoku v tento den z výšky 2200m n/t došlo po otevření padáku k otáčení vrchlíku v pravo. Po odbrzdění a opakovaném zatahování řídících madel se otáčení (né rotace) nezastavilo ani při kontrování. Parašutista provedl odhoz a dle záznamu v přístroji byl plně funkční záložní padák ve výšce 784m n/t. Pravděpodobně došlo k nenaplnění krajního kanálu a nezlze ani vyloučit šnůru přes krajní kanál. Proto vrchlík nereagoval na opakované stažení řídících madel. Žáka jsem ze země sledoval, po třetí otáčce provedl odhoz. Parašutista bezpečně přistál na plochu letiště.
Popis a rozsah poškození:	Následná kontrola vrchlíku neodhalila možnou příčinu. Vrchlík nebyl nikde poškozen na tkanině ani na šnůrách.