

Rozpoznávací značka:	VI
Typ hlavního padáku:	Sigma II 370
Typ záložního padáku:	Twin R 402
Typ nosného postroje s obalem:	Sigma tandem
Typ zabezpečovacího přístroje:	Cypres 2 tandem
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	D
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	300+
Počet seskoků celkem:	7000+
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	
- Národnost:	
Datum události:	17.10.2019
Čas (místní):	13:18
Místo posledního vzletu:	LKPM
Doskoková plocha:	LKPM
Počet usmrcených:	0
Počet těžce raněných:	0
Počet lehce zraněných:	0
Bez zranění:	2
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Seskok tandem s pasažérem 4000m AGL. Po tvrdém otevření omotala část šnů slider. Pravděpodobné příčina prasklé gumičky na kontejneru HP. Provedl odhoz a použil ZP.
Popis a rozsah poškození:	NIL
Řídící seskoků (jméno, kontakt):	