

ÚCL oznamuje veřejnosti, že servomechanismus P/N: 3259911 (2143911) S/N: 0309-045 předového podvozku letadla L-410, je letově nezpůsobilý. Vzhledem k tomu, že v současné době fyzicky existují dva kusy se stejným výrobním číslem na výrobním štítku a není možno určit, který je pravý a který podvržený, jsou oba kusy považovány za letově nezpůsobilé.