

A	Rozpoznávací značka:	VI
B	Typ hlavního padáku:	VO 03
	Typ záložního padáku:	PZS 92
	Typ nosného postroje s obalem:	OP 87
	Typ zabezpečovacího přístroje:	M 2
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	Ž
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	3
	Počet seskoků celkem:	11
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	0
	- Národnost:	0
E	Datum události:	1.8.2020
	Čas (místní):	14,45
F	Místo posledního vzletu:	Jičín
	Doskoková plocha:	Jičín
H	Počet usmrcených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	1
I	Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Při přistávání nedotočil čtvrtou zatáčku o 90 stupňů a při dopadu trefil zaparkovaný letoun ,který byl odstaven na určeném místě.Parašutista provedl nesprávné rozhodnutí o směru přistání ač měl ještě dostatečnou výšku.Dopadl na kraj křídla a pak na zem,bez zranění.Číslo poj.padáku 0508488015 Hasičská pojišťovna.Incident řešil po stránce LAA inspektor UL Jiří Š.
J	Popis a rozsah poškození:	UL Bristel OK RAR 04.Promáčklý horní potah pravého křídla u náběžné hrany.
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	