

A	Rozpoznávací značka:	VI
B	Typ hlavního padáku:	XF15-97
	Typ záložního padáku:	Witty 110
	Typ nosného postroje s obalem:	MarS
	Typ zabezpečovacího přístroje:	M2
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	D
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	30+
	Počet seskoků celkem:	650+
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	16.8.2020
	Čas (místní):	16:40
F	Místo posledního vzletu:	LKPM
	Doskoková plocha:	LKPM
H	Počet usmrcených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	1
I	Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Seskok kamera k tandemu 4000m AGL. Po otevření HP se tento nafukoval nesymetricky se vznikem utažených závitů na nosných šnůrách s následnou rotací. Provedl odhoz HP a použil ZP. Důvod rotace nezjištěn.
J	Popis a rozsah poškození:	NIL
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	