

A	Rozpoznávací značka:	VI
B	Typ hlavního padáku:	TRIATLON 135
	Typ záložního padáku:	SMART 160
	Typ nosného postroje s obalem:	MARS
	Typ zabezpečovacího přístroje:	NE
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	C
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	30
	Počet seskoků celkem:	506
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	16.8.2020
	Čas (místní):	12:30
F	Místo posledního vzletu:	Kolín
	Doskoková plocha:	Kolín
H	Počet usmrčených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	ANO
I	Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Při nácviku CRW , po výskoku z 3000m a okamžitým otevření HL. padáku, došlo pravděpodobně špatnou polohou při otvírání k zachycení nohy parašutisty do šňůr hl. padáku. Nohu se parašutistovi ani po cca 15s v prudké rotaci nepodařilo vyprostit Po- té provedl odhoz HP, který se podařil a padák odpadl i z nohy. Přistání na plochu letiště na zál. padáku bez problému.
J	Popis a rozsah poškození:	Bez poškození.
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	