

A	Rozpoznávací značka:	VI
B	Typ hlavního padáku:	HOP-330
	Typ záložního padáku:	TR 375
	Typ nosného postroje s obalem:	Sigma
	Typ zabezpečovacího přístroje:	Vigil
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	D
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	150
	Počet seskoků celkem:	7207
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	česká
E	Datum události:	6.9.2020
	Čas (místní):	16:15
F	Místo posledního vzletu:	LKLN
	Doskoková plocha:	LKLN
H	Počet usmrcených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	2
I	Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Při tandemovém seskoku došlo po otevření HP k závadě "šňůra přes vrchlík" a následné rotaci. Tandempilot provedl odvoz HP a otevření ZP. Na ZP bezpečně přistál na LKLN.
J	Popis a rozsah poškození:	bez poškození
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	