

A	Rozpoznávací značka:	VI
B	Typ hlavního padáku:	Icarus 365
	Typ záložního padáku:	VR360
	Typ nosného postroje s obalem:	Sigma Tandem
	Typ zabezpečovacího přístroje:	Vigil Cuatro
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	D
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	100+
	Počet seskoků celkem:	7500+
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	4.10.2020
	Čas (místní):	14:41
F	Místo posledního vzletu:	LKPM
	Doskoková plocha:	LKPM
H	Počet usmrcených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	2
I	Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Seskok tandem s pasažérem 4000m AGL. Po otevření utažené závity s rotací. TDM pilot se je pokusil uvolnit, toto se nezdařilo. Provedl odhoz HP a použil ZP. Důvod vzniku závity prpp popraskané gumičky na kontejneru.
J	Popis a rozsah poškození:	NIL
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	