

A	Rozpoznávací značka:	LN
B	Typ hlavního padáku:	Crossfire 139
	Typ záložního padáku:	WP130
	Typ nosného postroje s obalem:	Javelin
	Typ zabezpečovacího přístroje:	M2
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	D
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	0
	Počet seskoků celkem:	1713
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	29,5,2021
	Čas (místní):	9,40
F	Místo posledního vzletu:	letišť Prostějov
	Doskoková plocha:	letišť Prostějov
H	Počet usmrčených:	0
	Počet těžce raněných:	1
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	0
I	Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Nízká levá otáčka o 100 stupňů na finále ve výšce 50m , nestihl zareagovat podrovnat a na rychlosti narazil na zem. Převezen vrtulníkem do FN Olomouc.
J	Popis a rozsah poškození:	Dle předběžné zprávy RZ úraz páteře a zlomené žebro.
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	

A	Rozpoznávací značka:	VI
B	Typ hlavního padáku:	HOP 330
	Typ záložního padáku:	VR 360
	Typ nosného postroje s obalem:	SIGMA
	Typ zabezpečovacího přístroje:	VIGOL 2+
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	H-T
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	16
	Počet seskoků celkem:	8040
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	X.Y.
	- Národnost:	
E	Datum události:	6.6.2021
	Čas (místní):	13:15
F	Místo posledního vzletu:	Kolín
	Doskoková plocha:	Kolín
H	Počet usmrcených:	0
	Počet těžce raněných:	
	Počet lehce zraněných:	1
	Bez zranění:	
I	Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Při přistání tandemového padáku, se nepodařilo tandempilotovi podrovnat padák na přistání. Došlo k dopadu na zem při velké rychlosti, pasažér dopadl první. Po zemi pak ještě jeli cca 10m a udělali 2kotrmelce. Během dne foukal na ploše variábl a tvořily se termické proudy. To mělo asi vliv na dané přistání. Přivolána ZS Kolín. Doktor ZS přivolal následně LZS. Pasažér transportován LZS do nemocnice Motol. Při vyšetření zjištěna kompresní zlomenina 12 obratle. Pasažér po vyšetření na vlastní žádost nemocnici opustil. Událost šetřena Policií ČR Kolín. Tandempilot bez zranění.
J	Popis a rozsah poškození:	Pasažér kompresní zlomenina 12tého obratle.
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	

A	Rozpoznávací značka:	LN
B	Typ hlavního padáku:	XF 15
	Typ záložního padáku:	Icarus reserve
	Typ nosného postroje s obalem:	Micron
	Typ zabezpečovacího přístroje:	CYPRES2
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	D
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	10
	Počet seskoků celkem:	670
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	6.6.2021
	Čas (místní):	16 00
F	Místo posledního vzletu:	LKPJ
	Doskoková plocha:	LKPJ
H	Počet usmrcených:	0
	Počet těžce raněných:	1
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	0
I	Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Parašutista provedl velmi nízkou zatáčku a ve velké rychlosti narazil do země.
J	Popis a rozsah poškození:	dle tel.informace z traumatologie utrpel pohmožděnin
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	

Rozpoznávací značka:	LN
Typ hlavního padáku:	PD Navigator 260
Typ záložního padáku:	PZS 92
Typ nosného postroje s obalem:	OP-093/01, PS034S / 2179 / 16
Typ zabezpečovacího přístroje:	M2
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	Ž
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	2
Počet seskoků celkem:	2
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	
- Národnost:	
Datum události:	13.6.2021
Čas (místní):	18:35
Místo posledního vzletu:	LKLN
Doskoková plocha:	LKLN
Počet usmrcených:	0
Počet těžce raněných:	1
Počet lehce zraněných:	0
Bez zranění:	0
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	<p>Parašutista prováděl svůj druhý seskok v rámci základního kurzu PARA, způsob otevření upoutaný vak vrchlíku (kontejner). Seskok byl proveden z výšky 1200m AGL, parašutista opouštěl letoun jako první z tříčlenné skupiny, výskok naprosto bez problémů (video záznam k dispozici u instruktora výcviku), hlavní padák se mu bez problémů otevřel, parašutista řídil padák dle zadaných úkonů cca do výšky 100m. V této výšce se nacházel nad pomyslnou osou středového travnatého pásu letiště Plzeň Líně, mezi spojkami "Bravo" a "Alfa", cca 20m od "Bravo" a klouzal směrem k Nové Vsi. Rozhodl se provést pravou zatáčku o 90°, po jejím dokončení byl ve vzdálenosti 50m od zpevněné (betonové) paraelní pojezděcí dráhy a hrozilo její přelétnutí a náraz, přistání do překážek. Instruktor na radiospojení mu nařídil mírnou zatáčkou vpravo návrat do původního směru. Parašutista úkon provedl, ale následně téměř bez prodlevy opět otočil svůj padák kolmo na pojezděcí dráhu, padák přibrzdil. Na paáku zabrzděném na 80% přelétl pojezděcí dráhu a ve výšce cca 2-4m nad betonovou stojánkou popustil oba řídicí prvky směrem vzhůru. Tento pohyb zvýšil skokovitě jeho rychlost a v této konfiguraci přistál. Přistání spočívalo v pokusu uběhnout dopad, pravá noha při pádu se dostala pod tělo parašutisty. Byla poskytnuta první pomoc, zavolána RZS a parašutista byl s podezřením na otevřenou zlomeninu transportován</p>

	do FN Plzeň. Po odjezdu RZS byla informována PČR. Meteo podmínky, vítr 2 -3 m/s, variabl, 2/8 obl, viz záznamy provozovatele letiště LKLN
Popis a rozsah poškození:	
Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	

A	Rozpoznávací značka:	LN
B	Typ hlavního padáku:	Crosfire 129
	Typ záložního padáku:	Optimu 126
	Typ nosného postroje s obalem:	Vector
	Typ zabezpečovacího přístroje:	Cypres
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	D
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	50
	Počet seskoků celkem:	3600
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	20.6.2021
	Čas (místní):	10.00
F	Místo posledního vzletu:	LKM Most
	Doskoková plocha:	LKM Most
H	Počet usmrcených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	0
	Bez zranění:	1
I	Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Parašutista po narychlení padáku na přistání zachytil nohama o vysokou trávu mimo přistávací plochu. V rychlosti došlo k několika přemetů a dopadu zády na doskokovou plochu. Parašutista si stěžoval na vyražený dech a bolest zad. Po půl hodině si sám zavolal záchrannou službu na ošetření v nemocnici Most. Zde byl ošetřen a konstatováno že je jen otřesen a namožen.
J	Popis a rozsah poškození:	Nedošlo k žádnému poškození materiálu a ani k vážnému zranění
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	

A	Rozpoznávací značka:	LN
B	Typ hlavního padáku:	Sonic 220S
	Typ záložního padáku:	WP 210
	Typ nosného postroje s obalem:	OP-087m2, PS-034 N
	Typ zabezpečovacího přístroje:	m2 AAD
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	B
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	5
	Počet seskoků celkem:	182
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	01.07.2021
	Čas (místní):	14:30
F	Místo posledního vzletu:	Nové Město nad Metují
	Doskoková plocha:	Nové Město nad Metují
H	Počet usmrcených:	0
	Počet těžce raněných:	0
	Počet lehce zraněných:	1
	Bez zranění:	
I	Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Parašutista nezvládl přistávací manévr, provedl podrovnání hlavního padáku v malé výšce.
J	Popis a rozsah poškození:	Podvrtnutý levý vnitřní kotník. Rentgen a ošetření v oblastní nemocnici Náchod.
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	

Rozpoznávací značka:	LN
Typ hlavního padáku:	JOJOWINGS HOP 260M
Typ záložního padáku:	PZS 92
Typ nosného postroje s obalem:	OP 093/01, PS 034S 0455/2004
Typ zabezpečovacího přístroje:	VIGIL
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	Ž
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	7
Počet seskoků celkem:	26
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	
- Národnost:	
Datum události:	4.7.2021
Čas (místní):	11:25
Místo posledního vzletu:	LKLN
Doskoková plocha:	LKLN
Počet usmrcených:	0
Počet těžce raněných:	1
Počet lehce zraněných:	0
Bez zranění:	0
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Parašutista provedl seskok z výšky 2200m AGL, dle výpovědi svědků se dostal do nekontrované rotace, kerou nezvládl ustabilizovat, odstranit. Hlavní padák otevřel cca ve výšce 400m nad terénem, v průběhu otevírání či těsně po otevření hl.padáku zaúčinkoval zabezpečovací přístroj, který otevřel záložní padák. Vzhledem k výšce aktivace ZP parašutista stihl pouze odhodit hlavní padák a přistál na střechu budovy užívané Aeroklubem Plzeň Bory na letišti LKLN. Při přistání si pravděpodobně zlomil nohu v kotníku. Byla poskytnuta první pomoc a přivolána RZS, HZS Nýřany. Parašutista byl transportován do FN Plzeň.
Popis a rozsah poškození:	
Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	

Rozpoznávací značka:	LN
Typ hlavního padáku:	Hop 330
Typ záložního padáku:	TR 360
Typ nosného postroje s obalem:	Sigma
Typ zabezpečovacího přístroje:	Cipres
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	D
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	120
Počet seskoků celkem:	1390
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	XY
- Národnost:	
Datum události:	18.7.2021
Čas (místní):	10:30
Místo posledního vzletu:	Plzeň Líně
Doskoková plocha:	Plzeň Líně
Počet usmrcených:	0
Počet těžce raněných:	1
Počet lehce zraněných:	
Bez zranění:	
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	<p>Po otevření hlavního padáku nastala ihned rotace na pravou stranu. Důvod rotace byly tenzní uzly na pravé straně padáku. Po odbrždění tandempilot několikrát pumpoval řídicíma šňůra a snažil se o uvedení padáku do letu schopného stavu. To se nepodařilo a následoval odhoz hlavního padáku. Následovalo otevření záložního padáku bez závad. Klesání na ZP bez problémů. Při přistávacím manévru pasažérka neuposlechla pokynů tandempilota. Až do dotyku země se tandempilot snažil, aby pasažérka zvedla nohy podle instrukcí a předešlého nácviku. To se nestalo a pasažérka nechala nohy pod sebou. Následnou setrvačností dopředu tandempilot přepadl přes pasažérku. Pasažérka si stěžovala na bolest zad a její bratr jí odvezl na lékařské vyšetření do nemocnice. Prokázalo se zranění. Prasklé 3 obratle páteře.</p>
Popis a rozsah poškození:	Padákové vybavení bez poškození.
Řídící seskoků (jméno, kontakt):	

Registration mark:	LN
Type of main parachute:	jfx 69
Type of backup parachute:	optimum 113
Type of carrying harness with packing:	Javelin Odyssey
Type of safety device:	cypres 2
Parachute's owner:	
Skydiver's name:	
- Nationality:	
- Category:	d
Number of jumps (last 3 months):	75
Number of jumps (total):	987
Instructor's name (cat. S, A, B only):	
Tandem pasenger's name:	
- Nationality:	
Event date:	24.7.2021
Time (local):	10.30
Site of last takeoff:	LKKT
Jump landing area:	LKKT
Number of fatalities:	0
Number of seriously injuries:	0
Number of minor injuries:	1
No injuries:	
Event description:	parasutista trenoval disciplinu distance na swoop pond a pri doskoku na travnatej ploche a pristani na pozadi spatne stocil nohu a zlomil si kotnik. Spratelenym skokanem prevezen do nemocnice.
Damage description and scope:	
Parachuting controller (name, contact):	

Rozpoznávací značka:	LN
Typ hlavního padáku:	NA 260
Typ záložního padáku:	PD 253R
Typ nosného postroje s obalem:	OP-/03N,V PS-034S
Typ zabezpečovacího přístroje:	M2AAD
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	Ž
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	0
Počet seskoků celkem:	1
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	
- Národnost:	
Datum události:	24.7.2021
Čas (místní):	10.00
Místo posledního vzletu:	LKMB
Doskoková plocha:	LKMB
Počet usmrcených:	0
Počet těžce raněných:	1
Počet lehce zraněných:	0
Bez zranění:	-
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Přistání mimo plochu letiště. Při podrovnání a doskoku si přisedla kotník.
Popis a rozsah poškození:	Zlomenina holení kosti v kotníkové části.
Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	

Rozpoznávací značka:	LN
Typ hlavního padáku:	EQUINOX 240 STUDENT
Typ záložního padáku:	WP210
Typ nosného postroje s obalem:	REAL X
Typ zabezpečovacího přístroje:	M2
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	Ž
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	0
Počet seskoků celkem:	1
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	
- Národnost:	CR
Datum události:	6.8.2021
Čas (místní):	16 20
Místo posledního vzletu:	LKPJ
Doskoková plocha:	LKPJ
Počet usmrcených:	0
Počet těžce raněných:	0
Počet lehce zraněných:	1
Bez zranění:	0
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Paršutistka při přistání uklouzla a následně došlo ke zlomenině holení /lýtkové/ kosti.
Popis a rozsah poškození:	zlomenina holení /lytkove/ kosti
Řídící seskoků (jméno, kontakt):	

Rozpoznávací značka:	LN
Typ hlavního padáku:	Foil 262
Typ záložního padáku:	Wlty+ 175
Typ nosného postroje s obalem:	OP-093/01V, PS-034S
Typ zabezpečovacího přístroje:	VIGIL
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	B
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	43
Počet seskoků celkem:	193
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	
- Národnost:	
Datum události:	15.8.2021
Čas (místní):	12,00
Místo posledního vzletu:	LKJH
Doskoková plocha:	LKJH
Počet usmrcených:	0
Počet těžce raněných:	
Počet lehce zraněných:	
Bez zranění:	
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Při soutěži JH pohár přistála před doskočiště, kdy se jí dostala pravá spodní končetina pod doskočiště a pádem na bok se jí otočila v kotníku.
Popis a rozsah poškození:	Odvezena ZS na emergenci J.Hradec
Řídící seskoků (jméno, kontakt):	

Rozpoznávací značka:	VI
Typ hlavního padáku:	M-291
Typ záložního padáku:	WP-210
Typ nosného postroje s obalem:	OP-087
Typ zabezpečovacího přístroje:	m2
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	C
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	2
Počet seskoků celkem:	220
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	-
Jméno tandemového pasažéra:	-
- Národnost:	
Datum události:	21.8.2021
Čas (místní):	10:20 UTC
Místo posledního vzletu:	LK Jihlava
Doskoková plocha:	LK Jihlava
Počet usmrcených:	0
Počet těžce raněných:	1
Počet lehce zraněných:	
Bez zranění:	
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Přisednutí pravé nohy při přistání
Popis a rozsah poškození:	Zlomenina pravé nohy nad kotníkem
Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	

Rozpoznávací značka:	VI
Typ hlavního padáku:	I FIRE 124
Typ záložního padáku:	PD OPTIMUM 143
Typ nosného postroje s obalem:	VECTOR
Typ zabezpečovacího přístroje:	CYPRES2
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	D
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	100
Počet seskoků celkem:	1500
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	
- Národnost:	CR
Datum události:	5.9-2021
Čas (místní):	14 30
Místo posledního vzletu:	LKPJ
Doskoková plocha:	LKPJ
Počet usmrcených:	0
Počet těžce raněných:	0
Počet lehce zraněných:	0
Bez zranění:	0
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Po otevření hlavního padáku šel vrchlík do rotace a závitů. Parašutista provedl odhoz hlavního padáku a otevření záložního padáku, na kterém bezpečně přistal na doskokové ploše-
Popis a rozsah poškození:	žadné
Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	

Rozpoznávací značka:	LN
Typ hlavního padáku:	Icarus TX 330
Typ záložního padáku:	VR - 360
Typ nosného postroje s obalem:	Sigma
Typ zabezpečovacího přístroje:	M2
Majitel padáku:	SKYWALKERS Czech Republic s.r.o.
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	CR
- Kategorie:	H-T
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	180 +
Počet seskoků celkem:	17 000
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	X.Y.
- Národnost:	CR
Datum události:	17.9.2021
Čas (místní):	15:10
Místo posledního vzletu:	LKMO
Doskoková plocha:	LKMO
Počet usmrcených:	0
Počet těžce raněných:	1
Počet lehce zraněných:	0
Bez zranění:	Ne
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Při přistání tandemového seskoku došlo k nenadálému poryvu větru, který těsně před přistáním na zem způsobil prosednutí padáku z výšky cca 1,5m nad zemí. Důsledkem bylo tvrdší přistání na zem. Tandemová pasažerka si po seskoku stěžovala na bolest zad, ale po cca hodině co ještě byli na letišti, na opakované dotazy z naší strany prohlásila, že je vše v pořadku, nic jí není, a z letiště odjela. Včera 20.9.2021 odpoledne volala dcera postižené, že tohoto dne se nechala paní vyšetřit a zjistili na rengenu zlomeninu dvou bederních obratlů. Proto to hlásíme se zpožděním.
Popis a rozsah poškození:	Zranění v oblasti zad. Předpokládána zlomenina dvou obratlů. Paní podstupuje další vyšetření .
Řídící seskoků (jméno, kontakt):	

Rozpoznávací značka:	LN
Typ hlavního padáku:	Icarus Crossfire 129
Typ záložního padáku:	PD 160
Typ nosného postroje s obalem:	Vector
Typ zabezpečovacího přístroje:	Vigil II
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	D
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	136
Počet seskoků celkem:	2158
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	
- Národnost:	
Datum události:	19.9.2021
Čas (místní):	16:35
Místo posledního vzletu:	LKPJ
Doskoková plocha:	LJPJ
Počet usmrcených:	0
Počet těžce raněných:	0
Počet lehce zraněných:	1
Bez zranění:	0
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Parašutista při přistání na padáku vlivem variabilního větrného nárazu dosedl tvrdě na doskokovou plochu a následně pocítil bolest v dolní končetině. Pro podezření z úrazu mu bylo doporučeno navštívit lékaře .
Popis a rozsah poškození:	Materiál bez poškození, podezření na úraz nohy.
Řídící seskoků (jméno, kontakt):	

Rozpoznávací značka:	LN
Typ hlavního padáku:	OVP68/76A
Typ záložního padáku:	ZVP80
Typ nosného postroje s obalem:	OVP68/76A
Typ zabezpečovacího přístroje:	zadny
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	Ž
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	2
Počet seskoků celkem:	2
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	
- Národnost:	
Datum události:	30.10.2021
Čas (místní):	17:15
Místo posledního vzletu:	LKLN
Doskoková plocha:	LKLN
Počet usmrcených:	0
Počet těžce raněných:	0
Počet lehce zraněných:	1
Bez zranění:	0
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	pri tvrdsim doskoku na padaku doslo k poraneni kotniku - podvrtnuti nebo zlomenina, cekame na informaci lekaru, parasutista dopraven vozem na hranici letiste a pote predan do osetreni lekarske zachrane sluzby
Popis a rozsah poškození:	pravy kotnik
Řídící seskoků (jméno, kontakt):	

Rozpoznávací značka:	VI
Typ hlavního padáku:	Navigátor 240
Typ záložního padáku:	PD 218
Typ nosného postroje s obalem:	ATOM LEGEND
Typ zabezpečovacího přístroje:	CYPRES
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	ž
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	10
Počet seskoků celkem:	53
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	
- Národnost:	
Datum události:	31.10.2021
Čas (místní):	11:50
Místo posledního vzletu:	Kolín
Doskoková plocha:	Kolín
Počet usmrcených:	0
Počet těžce raněných:	0
Počet lehce zraněných:	1
Bez zranění:	ne
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Přistání částečně bokem na směr větru. Při zatačení padáku ještě přitáhl vnitřní řídicí šňůru a dopadl do rotace, při které došlo k vyhození pravého ramene.
Popis a rozsah poškození:	Vyhozené rameno pravé ruky. Ošetřen nemocnice Kolín. Rameno nahozeno pod narkózou zpět. Vzhledem k narkóze ponechán v nemocnici do druhého dne.
Řídicí seskoků (jméno, kontakt):	

Rozpoznávací značka:	VI
Typ hlavního padáku:	Sonic 170
Typ záložního padáku:	Witty 170
Typ nosného postroje s obalem:	Mirage
Typ zabezpečovacího přístroje:	M2
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	C
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	10
Počet seskoků celkem:	200 plus
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	
- Národnost:	
Datum události:	12.12. 2021
Čas (místní):	12.30h
Místo posledního vzletu:	LKPM
Doskoková plocha:	LKPM
Počet usmrcených:	0
Počet těžce raněných:	1
Počet lehce zraněných:	0
Bez zranění:	
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Při finále na padáku při sestupu provedl podle svědků 360zátáčku , která ho přetočila do závitů na nosných šnůrách a v této konfiguraci narazil do země. Podle svědků se nikomu nevyhýbal, nikdo ho nehrožoval, přistávací plocha byla bez překážek a dostatečně velká.
Popis a rozsah poškození:	Zlomený kotník, při vědomí, komunikoval celou dobu. Vzhledem ke stížnostem na bolesti zad rozhodla RZS o převozu vrtulníkem do nemocnice Motol v Praze. Dnes večer operace kotníku. Zraněný psal z nemocnice, že je podezření na zlomeninu pánve.
Řídící seskoků (jméno, kontakt):	

Rozpoznávací značka:	LN
Typ hlavního padáku:	XF15-97fr
Typ záložního padáku:	WP130 V-101
Typ nosného postroje s obalem:	Javelin Odyssey
Typ zabezpečovacího přístroje:	m2 multi
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	česká
- Kategorie:	D
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	
Počet seskoků celkem:	600
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	
- Národnost:	
Datum události:	18.12.2021
Čas (místní):	14:45
Místo posledního vzletu:	LKRO
Doskoková plocha:	LKRO
Počet usmrcených:	0
Počet těžce raněných:	1
Počet lehce zraněných:	0
Bez zranění:	0
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Při přistání po větru v malé výšce udělal manévr doprava.
Popis a rozsah poškození:	Poraněná páteř. Při vědomí.

Rozpoznávací značka:	LN
Typ hlavního padáku:	ParaFoil 282
Typ záložního padáku:	WP 210
Typ nosného postroje s obalem:	Mars PS 34
Typ zabezpečovacího přístroje:	M2
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	C
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	10
Počet seskoků celkem:	595
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	
- Národnost:	
Datum události:	31.12.2021
Čas (místní):	13.30
Místo posledního vzletu:	LKHS
Doskoková plocha:	Kaplice
Počet usmrcených:	
Počet těžce raněných:	1
Počet lehce zraněných:	
Bez zranění:	
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Parašutista seskočil z výšky 1000 m nad terénem, průběh seskoku a otevření padáku normální. Při přistání špatně došlápl a došlo ke zlomenině kotníku levé nohy. Ošetřen na místě, přivolána RZP, následný transport do nemocnice.
Popis a rozsah poškození:	Zlomenina kotníku levé nohy.
Řídící seskoků (jméno, kontakt):	